


## COMUNICADO DE PRENSA

### Situación Anillo Vial de Crespo



**Cartagena, Mayo 3 de 2016.** La Agencia Nacional de Infraestructura ANI se permite informar que la situación presentada en el Anillo vial de Crespo, que generó filtraciones de agua lluvia en el túnel subterráneo e inundaciones en la avenida Santander, quedó controlada por el concesionario Vial al Mar.

- Es importante destacar que el túnel en ningún momento se inundó, ni dejó de operar y que la aguas que inundaron la Avenida Santander fueron evacuadas posteriormente por equipos de la concesión Vial al Mar.

- El uso del túnel es completamente seguro y no existen riesgos para hacer uso de esta vía.
- Con la construcción de la obra del Anillo Vial de Crespo se hicieron las obras hidráulicas en el sector, pero según se evidenció con la inundación de ayer la capacidad del drenaje debe ser reevaluada.
- Para solucionar el tema de inundaciones en los alrededores del puente del Anillo Vial de Crespo se estudia la posibilidad de drenar las aguas hacia el Caño Juan Angola. Esta opción está en revisión y debe tener los permisos de las autoridades de Cartagena.
- Por ahora el concesionario dispuso de motobombas para evacuar las aguas que pudieran presentarse en la vía.
- Con relación al túnel, por la inundación externa se ocasionaron filtraciones hacia las cajas de registro y ductos de las redes de telecomunicaciones. Estos ductos condujeron el agua hacia el interior del túnel. Ante esta situación el sistema de bombeo evacuó las aguas que ingresaron y permitió mantener la circulación de los vehículos.
- El Consorcio Vial al Mar inició hoy el sellamiento de las cajas de registro de comunicaciones para evitar una nueva filtración de aguas lluvias por esos ductos.
- Se reitera que la operación del túnel no representa ningún riesgo para los usuarios, dado que la estructura del túnel, fue diseñada y construida para soportar condiciones críticas, y las presentadas con las lluvias, no afectaron en ningún momento la estabilidad del túnel.




VICEPRESIDENCIA



MINTRANSPORTE



- Para evacuar las aguas lluvias que se presentaron en el túnel, se utilizaron (2) motobombas de las cinco (5) que se tiene en cada uno de los dos túneles para estos casos.





VICEPRESIDENCIA



MINTRANSPORTE



**Oficina de Comunicaciones ANI**

Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C.

**PBX:** (571) 484 8860 Ext. 1352 • **E-mail:** prensa@ani.gov.co